



# ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО

## АКТ № 4439

### о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

« 21 » ноября 20 23 г.

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

#### Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): И.О. Директора ГБУ АО «Сольвычегодский центр содействия семейному устройству» Л.Н. Попова, наименование организации, ФИО

отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представитель {ли} организации ВДПО: техник противопожарных работ Крайник А.Ф.  
должность (ти), ФИО

провела периодическую проверку технического состояния  
вентиляционных (первичную/периодическую) каналов в помещениях:  
двухэтажный

(вентиляционных, дымовых) эксплуатируемый детский дом, помещения пищеблок, прачечная  
указать наименование объекта

назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: г. Сольвычегодск, пер. Мирный, д. 6

цель проверки: пригодность к эксплуатации  
пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

наименование и тип газовых приборов

### ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м <sup>2</sup> )	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативно требованиям	Состояние оголовка
1	вентиляц.	металл	0,04	пищеблок	не очищен	требованиям	удовл.
2	вентиляц.	металл	0,04	пищеблок	очищенный	соответств.	удовл.
3	вентиляц.	металл	0,04	прачечная	очищенный	соответств.	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см. обеспечена/не обеспечена, указать величину, см. не обеспечена, указать помещение

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см. и люков для чистки имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров.

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да  
нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет/есть, указать какие

Примечания:

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вентиляционные

каналы в помещениях двухэтажный

(Вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

эксплуатируемый детский дом, помещения пищеблок, прачечная

перечислить помещения

**СООТВЕТСТВУЮТ** нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

каналы в помещениях

(Вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

перечислить помещения

**НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта: 6 (шесть) месяцев

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

Попова Л.Н. 21.11.2023

подпись

Ф.И.О.

дата

Представитель (ли) организации ВДПО:

уд. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

подпись

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

уд. № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

подпись

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

Ответственный за газовое хозяйство:

уд. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

подпись

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

Акт зарегистрирован:

Техник ППР Крайник А.Ф. 21.11.2023

должность, Ф.И.О.

дата

Противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего:

Крайник А.Ф. 21.11.2023

подпись

Ф.И.О.

дата

Подпись инструктируемого:

Попова Л.Н. 21.11.2023

подпись

Ф.И.О.

дата